



REGIONE BASILICATA
COMUNE DI PISTICCI



REGOLAMENTO URBANISTICO


Legge Regionale 11 agosto 1999 n° 23

STUDI GEOLOGICI

STRATIGRAFIA DEI SONDAGGI

G1

Elaborato



a - Pisticci centro
b - Pisticci Scalo
c - Tinchi
d - Centro Agricolo
e - Marconia
f - Casinello

AMM. COMUNALE DI PISTICCI

Scala

Data

Gennaio 2020

Proponente

REV. 04

Geol. Domenico LAVIOLA

Rev.

Data

Rev.

Data

Rev.

Data

Il Geologo

Rev.

Data

SONDAGGIO S2

ID_P2

Committente AMM. COMUNALE DI PISTICCI

Data novembre 2005

Località Pisticci - Via XX Settembre

Quota (s.l.m.) 359 m

Tipo perforazione	Profondità dal p.cp.	Spessore m	Stratigrafia	Descrizione Litologica	Campioni	% Carotaggio	% R.Q.D.	Poker pen. Kg/cm ²	Vane test Kg/cm ²	S P T m N. colpi	Quota falda (m)
carotaggio continuo Φ 110 mm	1	1.2		massciata stradale							
	3	1.8		limo con sabbia di colore marrone							
	13	21.5		sabbie di colore giallastro con livelli centimetrici di calcarenite e rari elementi di ghiaia							
	25	0.5		ghiaia ad elementi minuti ed eterogenei							
	30			argilla grigio-azzurra							23.10

SONDAGGIO S4



ID_P4

Committente AMM. COMUNALE DI PISTICCI

Data novembre 2005

Località Frazione di Marconia - Via Pietro Nenni

Quota (s.l.m.) 103 m

Tipo perforazione	Profondità dal p.cp.	Spessore m	Stratigrafia	Descrizione Litologica	Campioni	% Carotaggio	% R.Q.D.	Piket pen. Kg/cm ²	Vane test Kg/cm ²	S P T m N. colpi	Quota falda (m)
carotaggio continuo Φ 110 mm	1	1		terreno agrario (sabbia con limo rossastra)							
	3	3.5		Ciottoli in matrice sabbioso-limosa di colore rossastro/grigiastro con abbondanti concrezioni carbonatiche							
	5	7.5		sabbia poco addensata a granulometria medio-grossa di colore giallo-ocra con livelli centimetrici di calcarenite e limo						6 - 6.45 19-19-21	
	13	0.7		argilla di colore marrone poco consistente							
	17	9.7		sabbia poco addensata a granulometria medio-grossa di colore giallo-ocra con livelli centimetrici di calcarenite e ghiaia							
	23	1.2		argilla di colore marrone poco consistente							
	25	4		sabbia poco addensata a granulometria medio-grossa di colore giallo-ocra con livelli centimetrici di calcarenite e ghiaia							
	29	0.6		argilla di colore marrone poco consistente							
	30			sabbia poco addensata a granulometria medio-grossa di colore azzurro							
											21.80

SONDAGGIO S5

ID_P5

Committente AMM. COMUNALE DI PISTICCI

Data novembre 2005

Località Frazione di Marconia - Via Como

Quota (s.l.m.) 108 m

Tipo perforazione	Profondità dal p.c.p.	Spessore m	Stratigrafia	Descrizione Litologica	Campioni	% Carotaggio	% R.Q.D.	Poker pen. Kg/cm ²	Vane test Kg/cm ²	S P T m N. colpi	Quota falda (m)
carotaggio continuo Φ 110 mm	1	0.8		terreno agrario (sabbia con limo rossastra)							
	3	4		Ciottoli in matrice sabbioso-limosa di colore rossastro/grigiastro con abbondanti concrezioni carbonatiche							
	5			sabbia poco addensata a granulometria medio-grossa di colore giallo-ocra con livelli centimetrici di calcarenite e ciottoli						6 - 6.45 20-22-23	
	7	4								8 - 8.45 20-20-23	
	9	0.2			argilla di colore marrone poco consistente						
	11				sabbia poco addensata a granulometria medio-grossa di colore giallo-ocra con livelli centimetrici di calcarenite						
	13				sabbia poco addensata a granulometria medio-grossa di colore giallo-ocra con livelli centimetrici di calcarenite						
	15	12.4									
	17				sabbia poco addensata a granulometria medio-grossa di colore giallo-ocra con livelli centimetrici di calcarenite						
	19				sabbia poco addensata a granulometria medio-grossa di colore giallo-ocra con livelli centimetrici di calcarenite						
	21	0.4			ghiaia ad elementi minuti ed eterogenei						
	23	0.4			argilla di colore marrone poco consistente						
25	4.3			sabbia poco addensata a granulometria medio-grossa di colore giallo-ocra con livelli centimetrici di calcarenite							
27	2.1			argilla di colore marrone poco consistente							
29	0.9			ghiaia ad elementi minuti ed eterogenei							
30				sabbia poco addensata a granulometria medio-grossa							
											24.00

Committente	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PISTICCI	Data	20/02/2004
Località	Pisticci - via Cantisano	Quota (s.l.m.)	380
Note	Autore: Geol. Domenico Laviola		

Tipo perforazione	Profondità dal p.c.p.	Spessore m	Stratigrafia	Descrizione Litologica	Campioni	% Carotaggio	% R.Q.D.	Poket pen. Kg/cm ²	Vane test Kg/cm ²	SPT m N. colpi	Quota falda
Ditta esecutrice: Toma Abele Trivellazioni s.r.l. carotaggio continuo Φ 110 mm	0.3			Pavimentazione stradale							
	1			Sabbia sciolta di colore rossastra con un livello centimetrico di ghiaia							
	2			Sabbia sciolta a grana medio-fine di colore giallastra							
	3			Sabbia con limo di colore giallastro con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	4			Sabbia con limo di colore giallastro con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	5			Sabbia con limo di colore giallastro con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	6	12.60		Sabbia con limo di colore giallastro con tre livelli centimetrici di calcarenite	6.30 6.80						
	7			Limo sabbioso di colore grigiastro con livelli di sabbia e di calcarenite						9.00 19 - 23 - 50	
	8			Limo sabbioso di colore grigiastro con livelli di sabbia e di calcarenite							
	9			Limo sabbioso di colore grigiastro con livelli di sabbia e di calcarenite							
	10			Limo sabbioso di colore grigiastro con livelli di sabbia e di calcarenite							
	11			Limo sabbioso di colore grigiastro con livelli di sabbia e di calcarenite							
	12			Limo sabbioso di colore grigiastro con livelli di sabbia e di calcarenite							
	13			Limo sabbioso di colore grigiastro con livelli di sabbia e di calcarenite							
	14			Limo sabbioso di colore grigiastro con livelli di sabbia e di calcarenite							
	15			Limo sabbioso di colore grigiastro con livelli di sabbia e di calcarenite						15.00 11 - 22 - 30	
	16			Argilla limosa di colore grigio-verdastro con intercalzioni sabbiose e con quattro livelli centimetrici di calcarenite							
	17			Argilla limosa di colore grigio-verdastro con intercalzioni sabbiose e con quattro livelli centimetrici di calcarenite							
	18			Argilla limosa di colore grigio-verdastro con intercalzioni sabbiose e con quattro livelli centimetrici di calcarenite							
	19			Argilla limosa di colore grigio-verdastro con intercalzioni sabbiose e con quattro livelli centimetrici di calcarenite							
	20			Sabbia a grana medio-fine di colore giallastra con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	21			Sabbia a grana medio-fine di colore giallastra con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	22			Sabbia a grana medio-fine di colore giallastra con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	23			Sabbia a grana medio-fine di colore giallastra con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	24			Sabbia a grana medio-fine di colore giallastra con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	25			Sabbia a grana medio-fine di colore giallastra con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	26			Sabbia a grana medio-fine di colore giallastra con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	27			Sabbia a grana medio-fine di colore giallastra con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	28			Sabbia a grana medio-fine di colore giallastra con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	29			Sabbia a grana medio-fine di colore giallastra con tre livelli centimetrici di calcarenite							
	30			Sabbia a grana medio-fine di colore giallastra con tre livelli centimetrici di calcarenite							

a s s e n t e


Comune Pisticci
 Località Via P. di Piemonte -
 ex Cinema Closseo

SONDAGGIO S1

Data 27-28 agosto /2014
 Quota (s.l.m.) 378 m

ID_P7

Tipo perforazione	Profondità dal p.cp.	Spessore m	Stratigrafia	Descrizione Litologica	Campioni	% Carotaggio	% R.Q.D.	Poket pen. Kg/cm ²	Vane test Kg/cm ²	SPT m N. colpi	Quota falda (m)	
carotaggio continuo Φ 110 mm	0.5			Pavimentazione stradale								
	1			Sabbie a gran. medio grossolana								
	3	4.0		Sabbie a gran. medio grossolana								
	6	1		Sabbie con limo di colore giallo								
	6	1.5		Sabbie a gran. medio grossolana								
	9	5.0		Limo con argilla		7.50						
	12	0.5		Limo con sabbia		8.00						
	15	1.7		Limo con argilla								
	15	0.9		Sabbie a gran. medio grossolana								
	15	0.5		Limo con argilla								
	15	0.8		Sabbie a gran. medio grossolana								
	18	1.5		Limo con argilla								
	18	0.6		Sabbie a gran. medio grossolana								
	18			Calcarenite								
	18			Sabbie a gran. medio grossolana								
	21	2.1		Limo con argilla								
	21	0.7		Sabbie a gran. medio grossolana								
	24	1		Limo con argilla								
	24			Sabbie a gran. medio grossolana								
	24			Limo con argilla								
	27			Sabbie a gran. medio grossolana		26.0						
	30			Sabbie a gran. medio grossolana		26.4						
	33	17.7		Sabbie a gran. medio grossolana								
36			Sabbie a gran. medio grossolana									
39			Sabbie a gran. medio grossolana									
42	0.6		Ghiaia a elementi minuti									
45	2		Argilla di colore marrone con livelletti di sabbia									
48	6.2		Argilla marnosa grigio-azzurra		49.0							
50			Argilla marnosa grigio-azzurra		49.5							

profondità dal P.C. (m)	spessore di strato (m)	colonna stratigrafica	DESCRIZIONE DEL TERRENO	campione indisturbato	* punta conica S.P.T. + punta aperta	rinvenimento livello idrico
			Manto stradale (asfalto)			
	11.8		Materiale di riporto costituito da sabbia fine addensata o costipata e rimaneggiata di colore giallo ocra, frammista da rari clasti lapidei arenitici e, a partire da 10 m, a cocci di refrattari e vasi in terracotta	1] 4.4 4.4		
12	3.6		Sabbia fine di colore giallo ocra, con livelletti e patine rossastre, moderatamente addensata. Il passaggio con la sottostante facies è graduale	2] 8.4 8.4		
15.6	1.9		Argilla limoso-sabbiosa giallognola tendente al grigio-verde, in prevalenza ad elevata consistenza, con frequenti patine e livelletti sabbiosi rossastri. Si segnala una frattura a 15.60 m inclinata di 20°	3] 15.4 15.4		14.4
17.5	12.5		Limo argilloso-sabbioso, in prevalenza mediamente consistente, con frequenti livelletti e spalmature di sabbia grigia. Sono presenti frequenti punteggiature nerastre carboniose nonché macrofossili rimaneggiati e integri. A partire da 20 m la formazione è schiettamente argillosa. Nel complesso presentano una struttura integra	4] 21.4 22		
30						

ID_P15

Committente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data 08/08/2014

Località Via Lazio

Quota (s.l.m.) 111 m

Tipo perforazione	Profondità dal p.cp.	Spessore m	Stratigrafia	Descrizione Litologica	Campioni	% Carotaggio	% R.Q.D.	Ponet pen. Kg/cm ²	Vane test Kg/cm ²	SPT m N. colpi	Quota falda (m)
carotaggio continuo F 110 mm	1	1.8		sabbia limosa di colore marrone							
	3	3.8		ciottoli di diametro inferiore a 10 cm di forma arrotondata, leggermente cementati in matrice sabbiosa a granulometria medio-grossa							
	7			sabbia sciolta a granulometria medio-grossa di colore giallo-ocra con limo e ghiaia. A 18.00 m è presente un livello di 30 cm di calcarenite di colore grigio. Tra 22 e 25 sono presenti livelli centimetrici di calcarenite							
	15	19.4									
	17										
	19										
	21										
	23										
	25										
	27										
	29										
	30										ASSENTE

Comr.

Località Pisticci loc. Marconia

Rappres. grafica	Profondità (mt)	Potenza strato (mt)	Natura dei terreni attraversati	H ₂ O	Campione indistur.	Campione semidist.	Prove penetrometri S.P.T.
------------------	-----------------	---------------------	---------------------------------	------------------	--------------------	--------------------	---------------------------

0			Terreno eluvio colluviale di colore bruno rossastro di natura limo sabbioso				
1							
2							
3			Sabbie fini di colore giallo ocra presenza di sabbie più cementate.		C1		2,70--- 3,1 13-25-36
4							
5			Sabbie con abbondante frazione di limi argillosi.				5,50 --- 5 20 - 20 - 2
6							
7			Sabbie fini giallastre presenza di livelli più cementati da 9 a 10 mt.		C2		
8							
9							
10			Livello di limi argillosi giallastri con sabbie				
11							
12			Sabbie fini giallastre Livelli più cementati da 12 a 13 mt.				
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							

SONDAGGIO S2

ID_21

Committente XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data 24/10/2007

Località Pisticci Scalo

Quota (s.l.m.) 54 m

Tipo perforazione	Profondità dal p.cp.	Spessore m	Stratigrafia	Descrizione Litologica	Campioni	% Carotaggio	% R.Q.D.	Poker pen. Kg/cm ²	Vane test Kg/cm ²	SPT m N. colpi	Quota falda (m)
carotaggio continuo F 110 mm	1	0.5	▲▲▲▲▲	piazzele							
	1.7		●●●●●	limo con sabbia argilloso di colore marrone-verdastro consistente							
	3	2.8	■■■■■	limo con argilla debolmente sabbioso poco consistente di colore marrone-verdastro con rari ciottoli							4.10 ≡
	5	1.8	●●●●●	limo con argilla moderatamente consistente di colore verdastro	● 5.00 ○ 5.50						
	7		■■■■■	limo con argilla debolmente sabbioso poco consistente. Con la profondità aumenta il contenuto in sabbia. Il colore è verdastro							
	9	3.20	■■■■■								
	11		■■■■■								
	13		■■■■■								
	15	2.50	●●●●●	sabbia con limo							
	17	0.7	●●●●●	sabbia a grana fine con frammenti di gusci di lamellibranchi							
19	0.6	○●○●○	ghiaia ad elementi minuti (diametro inferiore al centimetro)								
21		■■■■■	argilla grigio-azzurra	● 22.00 ○ 22.40							
23	6.2	■■■■■									
25		■■■■■									

SONDAGGIO S1

ID_P22

Committente XXXXXXX. Data 07/07/2002
 Località Pisticci Scalo Quota (s.l.m.) 57.7
 Note _____

Tipo perforazione	Profondità dal p.cp.	Spessore m	Stratigrafia	Descrizione Litologica	Campioni	% Carotaggio	% R.Q.D.	Poket pen. Kg/cm ²	Vane test Kg/cm ²	S P T	Quota falda
Ditta esecutrice: GSM - LECCE	1			Limo debolmente argilloso a media consistenza; presenza di resti vegetali e punti di ossidazione rossastri. Aumento della percentuale argillosa andando in profondità.							
	2										
	3										
	4	8									
	5			Limo debolmente sabbioso di colore giallastro							
6											
7											
	8										
	9	3									
	10										
	11			Limo argilloso di colore grigio scuro. Resti fossili e punti di ossidazione.							
	12										
	13										
	14	6									
	15										
	16										
	17			Argilla compatta di colore grigio azzurro con inclusi carboniosi.							
	18										
	19										
	20										

